


### elewacjawschodnia rok 1936

- elewacje**
  - elewacje wieży boniowane w formie horyzontalnych pasów
  - otwory okienne, opaska gładka oraz opaska z pociżaliami (otwory okienne wieży)

- latarnia wieży**
  - zasklepienie deskowaniem
  - widoczny schodkowy otwór wieży elewacji wschodniej- deskowany
- latarnia sygnaturki**
  - otwarta
  - widoczny wewnętrzny daszek (zachowany)



### elewacjawschodnia rok 1936


- elewacje**
  - elewacje wieży boniowane w formie horyzontalnych pasów
  - otwory okienne, opaska gładka oraz opaska z pociżaliami (otwory okienne wieży)

- latarnia wieży**
  - zasklepienie deskowaniem
  - widoczny schodkowy otwór wieży elewacji wschodniej- deskowany
- latarnia sygnaturki**
  - otwarta
  - widoczny wewnętrzny daszek (zachowany)



### el.pd rok 1992

- wieża**
  - otwarta latarnia wieży
  - iżn. otwór schodkowy el. wschodniej



### elewacjawschodnia rok 1936

- elewacje**
  - elewacje wieży boniowane w formie horyzontalnych pasów
  - otwory okienne, opaska gładka oraz opaska z pociżaliami (otwory okienne wieży)

- latarnia wieży**
  - otwarta
  - widoczny schodkowy otwór wieży elewacji wschodniej- deskowany
- latarnia sygnaturki**
  - otwarta
  - widoczny wewnętrzny daszek (zachowany)





### ogólny widok Zagórza

### Zagórz rok 1910-14

- uwaga:**
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z uwzględnieniem wytycznych i projektu wykonawczego, z uwzględnieniem ochrony środowiska i przyrody, instalacji wentylacji i wentylacji elektrycznych,
- Eventualnie należy wykonać prace nadzoru autorskiego przed przystąpieniem do robót,
- Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia wad technicznych i/lub innych wad, wykonawca jest odpowiedzialny za ich naprawę i/lub wyeliminowanie go jako wykonawcy,
- Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia wad technicznych i/lub innych wad, wykonawca jest odpowiedzialny za ich naprawę i/lub wyeliminowanie go jako wykonawcy,
- W przypadku rozbieżności wymiarów pomiędzy rysunkami detali i rysunkami technicznymi, podstawa wykonawstwa są rysunki detali,
- Wszelkie prace proszę poprosić o zaakceptowanie i podpis wykonawcy, który musi być zgodny z rysunkami detali i rysunkami technicznymi, a w przypadku stwierdzenia wad technicznych i/lub innych wad, wykonawca jest odpowiedzialny za ich naprawę i/lub wyeliminowanie go jako wykonawcy,
- Wszelkie prace proszę poprosić o zaakceptowanie i podpis wykonawcy, który musi być zgodny z rysunkami detali i rysunkami technicznymi, a w przypadku stwierdzenia wad technicznych i/lub innych wad, wykonawca jest odpowiedzialny za ich naprawę i/lub wyeliminowanie go jako wykonawcy.**

REWIZJA	
nr	data





mgr inż. arch. Konrad Kochański  
A: ul. Piłsudskiego 1 | 38-540 Zagórz  
T: +48 512 95 82 20  
E: biuro@skadys.com  
C: 734 109 24 56

TEMAT: Projekt remontu budynku cerkwi  
p.w. św. Archambła Michała

LOKALIZACJA: ul. Piłsudskiego 51, 38-540 Zagórz, pow. Samok, dz. ewid. nr 1028

INWESTOR: Parafia św. Archambła Michała,  
ul. Piłsudskiego 51, 38-540 Zagórz

STUDIO: PROJEKT BUDOWLANY-ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA: Konrad Kochański  
ul. Piłsudskiego 51, 38-540 Zagórz  
Biuro projektowe: ul. Piłsudskiego 51, 38-540 Zagórz  
WSPÓLRABCA: inż. Tomasz Kochański

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE  
NADANE  
ZWOLNIŁ PRO. ARCHIT. I PRAC. WYKONAWCZYCH ZCZYNIAŁA I AUTORA.  
WYROK W SP. 2/12 P. 16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

**A10** @90dx297 **052016**  
NOWY SERZ

**KWRENDAA**  
RYTUJENEC



### elewacjapołudniowa rok 1935

- latarnia sygnaturki**
  - otwarta
  - widoczny wewnętrzny daszek (zachowany)
- elewacje**
  - odkryty watek kamienny kamienia
  - widoczna linia wzmożonej erozji kamienia

- latarnia wieży**
  - otwarta
  - widoczny schodkowy otwór wieży elewacji wschodniej- deskowanie
- miejsce prawdopodobnych lukam dachu wieży(?)**

- elewacje**
  - odkryty watek kamienny kamienia
  - widoczna linia wzmożonej erozji kamienia
- sterczyńska**
  - zachowany
- kornik**
  - zachowany (do olepek) czasów



### elewacjazachodnia rok 1920

- elewacje**
  - elewacje wieży boniowane w formie horyzontalnych pasów
  - otwory okienne, opaska gładka oraz opaska z pociżaliami (otwory okienne wieży)

- latarnia wieży**
  - otwarta
  - widoczny schodkowy otwór wieży elewacji zachodniej- otwarty
- Wieża**
  - widoczny bogatszy detal gzymsu wież z kapliczami

- elewacje**
  - elewacje wieży boniowane (układ wozłwkowy - później jako poziome pasy)
  - elewacje nawy głównej oraz przazbierium linkowane na gładko z obramieniem wokół otworów okiennych



- elewacja wschodnia**
  - elewacja wieży prosta linkowana gzyms prosty dołem zabobony
  - ankry stalowe zgodnie ze stierm istniejącym-obecnym
- elewacje**
  - elewacje wieży boniowane w formie horyzontalnych pasów
  - otwory okienne, opaska gładka oraz opaska z pociżaliami (otwory okienne wieży)

- zakrycia**
  - dach, pulpity i wstawki pod gzyms - widoczne liczne reparacje oraz pozorne boniowania
  - elewacja cerkwi odsłonięta z wążkiem kamiennym



- elewacja wschodnia**
  - elewacja wieży prosta linkowana gzyms prosty dołem zabobony
  - ankry stalowe zgodnie ze stierm istniejącym-obecnym
- elewacje**
  - elewacje wieży boniowane w formie horyzontalnych pasów
  - otwory okienne, opaska gładka oraz opaska z pociżaliami (otwory okienne wieży)

- zakrycia**
  - dach, pulpity i wstawki pod gzyms - widoczne liczne reparacje oraz pozorne boniowania
  - elewacja cerkwi odsłonięta z wążkiem kamiennym